

INSPECTION REPORT

Name of Work : Special Repairs to Samudhaya Bhavana at Abbigere, in Ward No-12, Shettyhalli Sub-Division.

B.R. No. : 344/15-16, Dated: 31-10-2015

Estimate Cost : 10.00 Lakhs

Bill Amount : 872513.00

Name of the Agency : KRIDL

Date of Inspection: 23-11-2016

Observation and Conclusion :

The above said work "Special Repairs to Samudhaya Bhavana at Abbigere, in ward no 12, Shettyhalli Sub-division" was shown to me by the Concerned Ward Engineer

The above said work is inspected by me along with the Concerned Ward Engineer

The work done is satisfactory



MANJUNATH. K
DQM BE (CIVIL)
EXECUTIVE ENGINEER (RTD)
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Name of Work : Special Repairs to Samudhaya Bhavana at Abbigere, in Ward No-12, Shettyhalli Sub-Division.



Recd. N.O.
- AE W-12

[Handwritten signature]

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

[Handwritten signature]
MANJUNATH. K
DQM BE (CIVIL)
EXECUTIVE ENGINEER (RTD)
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Name of Work : Special Repairs to Samudhaya Bhavana at Abbigere, in Ward No-12, Shettyhalli Sub-Division.



Ravi N.K.
AB No-12


Shinde

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

Manjunath K

MANJUNATH. K
DQM BE (CIVIL)
EXECUTIVE ENGINEER (RTD)
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

SKETCH SHOWING SPECIAL REPAIRS TO SAMUDHAYA BHAVANA AT ABBIGERE,
IN WARD NO. 12, IN SHETTYHALLI SUB-DIVISION,



Paul N.C.
A.E.W-12

John

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

MANJUNATH. K
DQM BE (CIVIL)
EXECUTIVE ENGINEER (RTD)
PUBLIC WORKS DEPARTMENT